

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองปลิง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองท้ายๆ แต่สภาพของคูมีต้นเขินทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

- 1.ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
- 2.ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจคลองอยู่เรือ
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองที่เยาะ แต่สภาพของคูมีต้นเขินทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายฉัตรเดช ไหมจ้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายสมศักดิ์ เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองเต่า
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองเตี้ยะ แต่สภาพของคูมีต้นเขินทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่มโดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....


(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายจिरเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองอู่ตะเภา
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองเหี้ยะ แต่สภาพของคูมีต้นเขินทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายฉิรเดช ไหมจูย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองน้ำหน้าบ้าน
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองหนองน้ำหน้าบ้านแต่สภาพของคูมสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข
 1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคล
 2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ
6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองวังหิน
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคล
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรเดช ไหมजू)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองห้วยกลิ้ง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณคช
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณคชจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองนาพา
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านนาพ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคล
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरเดช ไหมजूย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองในอ่าว
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านนาพ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณคช
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณคชจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชिरเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหัวกลิ้ง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณค
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณคจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายฉิรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองปากท่าซอง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านปากท่าซอง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคล
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายฉิรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองแงะ
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำทอง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณุศล
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณุศลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองหาดเขือ
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านทรายเพชร อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหิน แต่สภาพของคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนุดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางการแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณุศล
2. ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่บางส่วนของคุณุศลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรเดช ไหมจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

