

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองคลองปราง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านปลารา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองปรางแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองปลิง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
 มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองหนองปลิงแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ
5. แนวทางแก้ไข
 1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
 2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ
6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองเที้ยะ
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านนาติน อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองเที้ยะแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธีวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองวังหิน
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองวังหินแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองในอ่าว
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านนาพา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองในอ่าวแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสุทธีวงศ์ สวัสดิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองรา
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านคลองรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองราแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองหาน
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองหนองหานแต่สภาพของคูมีสภาพตื้น
เขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสุทธีวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองแม่น้ำตาปี
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองแม่น้ำตาปีแต่สภาพของคูมีสภาพตื้น
เขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช


1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองปากท่าของ
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านปากท่าของ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ
มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองปากท่าของแต่สภาพของคูมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถนดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ


5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ) 
(นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ 
(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

- ทราบ 
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

แบบสำรวจสภาพปัญหาการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พื้นที่ดำเนินการสำรวจ คลองหนองหัวคลอง
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านทรายเพชร อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

4. สภาพของปัญหาการระบายน้ำ

มีเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะระบายลงคลองหนองหัวคลองแต่สภาพของคูมีสภาพตันเขิน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และชาวบ้านถมดินทางเข้าบ้านโดยไม่วางท่อระบายน้ำ

5. แนวทางแก้ไข

1. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเดิม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคล
2. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำเพิ่ม โดยใช้พื้นที่บางส่วนของส่วนบุคคลจัดให้มีคูระบายน้ำ

6. ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)
(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

- ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

รูปแหล่งน้ำคลองปราง หมู่ที่ 2



รูปแหล่งน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 3



รูปคลองวังหิน หมู่ที่ 4



รูปหนองทาน หมู่ที่ 5



รูปคลองรา หมู่ที่ 6



รูปคลองหนองหัวคลอง หมู่ที่ 10



รูปแหล่งน้ำคลองเตี้ย หมู่ที่ 1



รูปในอ่าว หมู่ที่ 5



คลองแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 7



รูปคลองปากท่าของ หมู่ที่ 8



รูปหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ 9



รูปคลองแจะ หมู่ที่ 9



รูปคลองแม่ น้ำตาปี หมู่ที่ 10



